

Описание автомобиля KIA YI E5, 2023
VIN KUUAJA2G25P0006228:

Данный автомобиль покупался для работы в такси.
Неисправности: под защелку рулевого привода, левая и правая
сторона, вибрация при скорости более 100 км/час, при
торможении имеется вибрация руля, поврежден передний
правый диск. Нуждается в замене лонжеронной части,
а конкретно стойка стабилизатора, рулевые рейки и зашлепка
подшипника. Имеются проблемы с электроподъемником
(климат) Также имеется неисправность коробки вариатор,
датчики равнения шин и неисправная задняя камера.

Султанов И.А.
С/П