



**ЭКСПЕРТ
КОНСАЛТИНГ**

тел. (8452)-46-56-89
факс (8452)-50-56-36

ГРАМОТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
И СВОЕВРЕМЕННАЯ
КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ
ПОМОЩЬ

ООО «ЭКСПЕРТ-КОНСАЛТИНГ» | 410012, г. Саратов, 13-й Белоглинский пр-д, д. 7, оф. 1-2 | тел. 8(8452) 46-56-89;
факс (8452) 50-56-36 | e-mail: n.konvalov@exp-kons.ru | ИНН 6453170837 | КПП 645301001 | ОГРН 1226400008790 |
р/с 40702810329130002660 в ФИЛИАЛЕ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" | к/с 30101810200000000824 | БИК 042202824



Утверждаю _____
Директор ООО «Эксперт Консалтинг»
Н.И. Коновалов

ЭКСПЕРТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ № 18/38

*Определение технического состояния и комплектность автомобилей с
указанием отсутствующего оборудования транспортных средств по состоянию на
22.12.2025 года*

г. Саратов

21 января 2026 г.

Вводная часть

1. **Основание производства экспертизы:** Договор №340/12-25 от 18 декабря 2025 года.

2. **Заказчик:** АО «БЕНЕКАР» (ОГРН 1097746384955 ИНН 7719726764) в лице управляющего Бондаренко Максима Юрьевича, действующего на основании Решения Арбитражного суда г.Москвы от 17.07.2025 года по делу №А40-246115/23-30385 Б.

3. Экспертное учреждение, эксперт (специалист):

Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-Консалтинг»; ОГРН 1226400008790; ИНН 6453170837; Адрес: 410012, г. Саратов, ул. 13-й Белоглинский пр., д. 7, офис 1-2.

Эксперт-техник: Балакин Игорь Владимирович, имеющему высшее техническое образование, стаж экспертной работы 20 лет, диплом эксперт-техник №642401850406, номер реестра 3813, система добровольной сертификации «Эксперт – Регистр» сертификат соответствия №РОСС RU.31318.04ЖКУ0-ЭР.38-0151

Журавлев Денис Сергеевич, имеет общий стаж работы 13 лет стаж работы экспертом 13 лет. Образование высшее: Саратовский государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина квалификация – инженер по

специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство», диплом № ВСГ2007940. Прошёл обучение по программе: «Независимая техническая экспертиза транспортных средств» в Институте подготовки и повышения квалификации некоммерческого партнерства оценщиков г. Москва 2010г. Включен в реестр экспертов-техников при Министерстве Юстиции РФ (регистрационный номер 939). Прошел повышение квалификации: «Транспортно-трасологическая экспертиза», удостоверение №642414194188 в Институте подготовки экспертов и специалистов ООО «Инфраструктура» г. Саратов 2021г. Является действительным членом Союза «Межрегиональное объединение судебных экспертов», Свидетельство о членстве в союзе «Межрегиональное объединение судебных экспертов» осуществляющих профессиональную деятельность в области «Транспортно-трасологическая экспертиза», «Автотехническая экспертиза» регистрационный номер в реестре № 0000001035.

4. Объект исследования (экспертизы):

Транспортное средство Citroen Jumper Fourgon, государственный регистрационный знак Р725АН58, VIN Z8X22435BE0000069

5. Вопросы, поставленные на разрешение эксперта (специалиста):

Определить техническое состояние и комплектность нижеуказанных автомобиля с указанием соответствующего оборудования, неисправных частей и деталей по состоянию на 22.12.2025 года.

6. Нормативные документы и используемая методическая литература:

Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» от 25.04.2002 г. № 40-ФЗ.

- "Положение ЦБ РФ от 04.03.2021 №755-П «О единой методике определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства» (Зарегистрировано в Минюсте РФ от 10.06.2021 №63845)

- "Положение о правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (утв. Банком России 19.09.2014 N 431-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2014 N 34204).

- "Положение о правилах проведения независимой технической экспертизы транспортного средства" (утв. Банком России 19.09.2014 N 433-П). (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2014 N 34212).

- Постановление Правительства РФ от 17 октября 2014 г. N 1065 "Об определении уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, устанавливающих требования к экспертам-техникам, в том числе требования к из профессиональной аттестации, основания ее аннулирования, а так же порядок ведения государственного реестра экспертов-техников"

- "Методические рекомендации по проведению судебных автотехнических экспертиз и исследований колесных транспортных средств в целях определения размера ущерба, стоимости восстановительного ремонта и оценки" М.2018г.

7. Перечень и точное описание объекта

7.1. Транспортное средство:

Марка,	Citroen Jumper Fourgon
Модель	22435B
Гос. регистрационный №.	P725AH58
Идентификационный номер (VIN):	Z8X22435BE0000069
Год выпуска	2014г.
Тип кузова	Автомобиль скорой медицинской помощи
Двигатель: тип	Дизель
Шасси (рама) №	Отсутствует
Кузов (коляска) №	VF7YCZMFC12627413
Цвет (тип эмали)	ГОСТ P50574*02

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ

По поставленному вопросу:

Экспертом в процессе проведения осмотра транспортного средства Citroen Jumper Fourgon, государственный регистрационный знак P725AH58, VIN Z8X22435BE0000069, были определены повреждения на момент осмотра. При составлении исследования эксперты определили техническое состояние автомобиля для принятия решения о его дальнейшей эксплуатации.

ПЕРЕЧЕНЬ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И УСЛОВИЙ, ПРИ КОТОРЫХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Настоящий Перечень устанавливает неисправности автомобилей, автобусов, автопоездов, прицепов, мотоциклов, мопедов, тракторов, других самоходных машин и условия, при которых запрещается их эксплуатация (ст.12.5, ч.1 КоАП). Методы проверки приведенных параметров регламентированы ГОСТ Р 51709-2001 «Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки».

1. ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ

1.1. Нормы эффективности торможения рабочей тормозной системы не соответствуют ГОСТ Р 51709-2001.

1.2. Нарушена герметичность гидравлического тормозного привода.

1.3. Нарушение герметичности пневматического и пневмогидравлического тормозных приводов вызывает падение давления воздуха при неработающем двигателе на 0,05 МПа и более за 15 минут после полного приведения их в действие. Утечка сжатого воздуха из колесных тормозных камер.

1.4. Не действует манометр пневматического или пневмогидравлического тормозных приводов.

1.5. Стояночная тормозная система не обеспечивает неподвижное состояние:

- транспортных средств с полной нагрузкой — на уклоне до 16 процентов включительно;
- легковых автомобилей и автобусов в снаряженном состоянии — на уклоне до 23 процентов включительно;
- грузовых автомобилей и автопоездов в снаряженном состоянии — на уклоне до 31 процента включительно.

2. РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

2.1. Суммарный люфт в рулевом управлении превышает следующие значения:

	Суммарный люфт не более (градусов)
Легковые автомобили и созданные на их базе грузовые автомобили и автобусы	10
Автобусы	20
Грузовые автомобили	25

2.2. Имеются не предусмотренные конструкцией перемещения деталей и узлов. Резьбовые соединения не затянуты или не зафиксированы установленным способом. Неработоспособно устройство фиксации положения рулевой колонки.

2.3. Неисправен или отсутствует предусмотренный конструкцией усилитель рулевого управления или рулевой демпфер (для мотоциклов).

3. ВНЕШНИЕ СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ

3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства.

Примечание. На транспортных средствах, снятых с производства, допускается установка внешних световых приборов от транспортных средств других марок и моделей.

3.2. Регулировка фар не соответствует ГОСТ Р 51709-2001.

3.3. Не работают в установленном режиме или загрязнены внешние световые приборы и световозвращатели.

3.4. На световых приборах отсутствуют рассеиватели либо используются рассеиватели и лампы, не соответствующие типу данного светового прибора.

3.5. Установка проблесковых маячков, способы их крепления и видимость светового сигнала не соответствуют установленным требованиям.

3.6. На транспортном средстве установлены:

- спереди — световые приборы с огнями любого цвета, кроме белого, желтого или оранжевого, и световозвращающие приспособления любого цвета, кроме белого;
- сзади — фонари заднего хода и освещения государственного регистрационного знака с огнями любого цвета, кроме белого, и иные световые приборы с огнями любого цвета, кроме красного, желтого или оранжевого, а также световозвращающие приспособления любого цвета, кроме красного.

Примечание. Положения настоящего пункта не распространяются на государственные регистрационные, отличительные и опознавательные знаки, установленные на транспортных средствах.

4. СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ И СТЕКЛООМЫВАТЕЛИ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

4.1. Не работают в установленном режиме стеклоочистители.

4.2. Не работают предусмотренные конструкцией транспортного средства стеклоомыватели.

5. КОЛЕСА И ШИНЫ

5.1. Шины легковых автомобилей имеют остаточную высоту рисунка протектора менее 1,6 мм, грузовых автомобилей — 1 мм, автобусов — 2 мм, мотоциклов и мопедов — 0,8 мм.

Примечание. Для прицепов устанавливаются нормы остаточной высоты рисунка протектора шин, аналогичные нормам для шин транспортных средств — тягачей.

5.2. Шины имеют внешние повреждения (пробои, порезы, разрывы), обнажающие корд, а также расслоение каркаса, отслоение протектора и боковины.

5.3. Отсутствует болт (гайка) крепления или имеются трещины диска и ободьев колес, имеются видимые нарушения формы и размеров крепежных отверстий.

5.4. Шины по размеру или допустимой нагрузке не соответствуют модели транспортного средства. 5.5. На одну ось транспортного средства установлены шины различных размеров, конструкций (радиальной, диагональной, камерной, бескамерной), моделей, с различными рисунками протектора, морозостойкие и неморозостойкие, новые и восстановленные, новые и с углубленным рисунком протектора. На транспортном средстве установлены ошипованные и неошипованные шины.

6. ДВИГАТЕЛЬ

6.1. Содержание вредных веществ в отработавших газах и их дымность превышают величины, установленные ГОСТ Р 52033-2003 и ГОСТ Р 52160-2003.

6.2. Нарушена герметичность системы питания.

6.3. Неисправна система выпуска отработавших газов.

6.4. Нарушена герметичность системы вентиляции картера.

6.5. Допустимый уровень внешнего шума превышает величины, установленные ГОСТ Р 52231-2004.

7. ПРОЧИЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ

7.1. Количество, расположение и класс зеркал заднего вида не соответствуют ГОСТ Р 51709-2001, отсутствуют стекла, предусмотренные конструкцией транспортного средства.

7.2. Не работает звуковой сигнал.

7.3. Установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя (ст. 12.5, ч. 3.1 КоАП).

Примечание. На верхней части ветрового стекла автомобилей и автобусов могут прикрепляться прозрачные цветные пленки. Разрешается применять тонированные стекла (кроме зеркальных), светопропускание которых соответствует ГОСТ 5727-88. Допускается применять шторки на окнах туристских автобусов, а также жалюзи и шторки на задних стеклах легковых автомобилей при наличии с обеих сторон наружных зеркал заднего вида.

7.4. Не работают предусмотренные конструкцией замки дверей кузова или кабины, запоры бортов грузовой платформы, запоры горловин цистерн и пробки топливных баков, механизм регулировки положения сиденья водителя, аварийный выключатель дверей и сигнал требования остановки на автобусе, приборы внутреннего освещения салона автобуса, аварийные выходы и устройства приведения их в действие, привод управления дверьми, спидометр, тахограф, противоугонные устройства, устройства обогрева и обдува стекол.

7.5. Отсутствуют предусмотренные конструкцией заднее защитное устройство, грязезащитные фартуки и брызговики.

7.6. Неисправны тягово-сцепное и опорно-сцепное устройства тягача и прицепного звена, а также отсутствуют или неисправны предусмотренные их конструкцией страховочные тросы (цепи). Имеются люфты в соединениях рамы мотоцикла с рамой бокового прицепа.

7.7. Отсутствуют:

- на автобусе, легковом и грузовом автомобилях, колесных тракторах — медицинская аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки по ГОСТ Р 41.27-99;

- на грузовых автомобилях с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 т и автобусах с разрешенной максимальной массой свыше 5т — противооткатные упоры (должно быть не менее двух);
- на мотоцикле с боковым прицепом — медицинская аптечка, знак аварийной остановки по ГОСТ Р 41.27-99.

7.8. Неправомерное оборудование транспортных средств проблесковыми маячками и (или) специальными звуковыми сигналами либо наличие на наружных поверхностях транспортных средств специальных цветографических схем, надписей и обозначений, не соответствующих государственным стандартам Российской Федерации.

7.9. Отсутствуют ремни безопасности и (или) подголовники сидений, если их установка предусмотрена конструкцией транспортного средства или Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения.

7.10. Ремни безопасности неработоспособны или имеют видимые надрывы на лямке.

7.11. Не работают держатель запасного колеса, лебедка и механизм подъема-опускания запасного колеса. Храповое устройство лебедки не фиксирует барабан с крепёжным канатом.

7.12. На полуприцепе отсутствует или неисправно опорное устройство, фиксаторы транспортного положения опор, механизмы подъема и опускания опор.

7.13. Нарушена герметичность уплотнителей и соединений двигателя, коробки передач, бортовых редукторов, заднего моста, сцепления, аккумуляторной батареи, систем охлаждения и кондиционирования воздуха и дополнительно устанавливаемых на транспортное средство гидравлических устройств.

7.14. Технические параметры, указанные на наружной поверхности газовых баллонов автомобилей и автобусов, оснащенных газовой системой питания, не соответствуют данным технического паспорта, отсутствуют даты последнего и планируемого освидетельствования.

7.15. Государственный регистрационный знак транспортного средства или способ его установки не отвечает ГОСТ Р 50577-93.

7.16. На мотоциклах нет предусмотренных конструкцией дуг безопасности.

7.17. На мотоциклах и мопедах нет предусмотренных конструкцией подножек, поперечных рукояток для пассажиров на седле.

7.18. В конструкцию транспортного средства внесены изменения без разрешения Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации или иных органов, определяемых Правительством Российской Федерации.

Комплектация салона

Наименование	Количество	Есть в наличии исправно	Есть в наличии неисправно	Нет в наличии	Прим.
Цветографическая оклейка кузова	1				разрушена
Остекленные распашные двери	2	+			
Окно со сдвижной форточкой в боковой сдвижной двери	1	+			
Матированные на 2/3 стекла медицинского салона	3	+			
Термо/шумо изоляция	+	+			
Напольное нескользящее, антисептическое покрытие с гидроизоляцией всех швов	+	+			

Отделка боковых панелей композитными материалами	+	+			
Перегородка между салоном и кабиной водителя со сдвижным окном	1	+			
Подножка боковая	1	+			
Электрическая система					
Потолочные плафоны освещения	6	+			
Дополнительное освещение над поверхностью носилок	+	+			
Фонарь наружного освещения над сдвижной дверью по правому борту	1	+			
Сигнально –громкоговорящее устройство светодиодное	1	+			
Два маяка синего цвета, установленные в задней части крыши автомобиля	+	+			
Розетка внешнего подключения 220 в	1	+			
Розетки 12в	2	+			
Преобразователь 12/220 в (не менее 600вт) розетки 220в – 2 шт.	+			+	
Дополнительные аккумуляторные батареи	1			+	
Щиток управления электрооборудованием	1	+			
Противотуманные фары	1	+			
Система отопления и вентиляция					
Приточно-вытяжной вентилятор	1	+			
Вентиляционный люк с функцией аварийного выхода	1	+			
Отопитель салона, работающий от системы охлаждения двигателя	1			+	
Автономный воздушный отопитель медицинского салона (не менее 2 кВт)	1			+	
Кондиционер медицинского салона	1	+			
Мебель медицинского салона					
Шкаф с полками полевому борту передний и задний	+	+			
Антресоль	+	+			
Стол Стационарный	1	+			
Умывальник с электронасосом подачи воды и встроенными бачками	+	+			
Сиденье с трансформируемой спинкой по правому борту	1	+			
Сиденье в передней части салона поворотное, с ремнем безопасности	1	+			
Оборудование					
Стеновые закладные для медицинского оборудования	+	+			
Леер-поручень потолочный вдоль приемного устройства с двумя кронштейнами для инфузионной системы	+	+			
Крепление для двух газовых баллонов по левому борту	+	+			
Кислородная розетка	2	+			
Кислородный шланг	2	+			

Приемное устройство носилок	1	+			
Глонасс GPS	+	+			

Спецификация на комплект медицинского оборудования

Наименование	Количество	Есть в наличии исправно	Есть в наличии неисправно	Нет в наличии	Прим.
Дефибрилятор - монитор BeneHeart D3	1			+	
Электрокардиограф трехканальный «Юокард 100» с модулем GSM	1			+	
Прикроватный неонатальный монитор пациента STAR R8000B- Neonatal Monitor	1			+	
Аппарат искусственной вентиляции лёгких новорожденных	1			+	
Редуктор-ингалятор кислородный РИК-1 в комплекте с сумкой переноски регулятора-ингалятора кислородного с 2-мя газовыми баллонами	1			+	
Баллон с вентилем для закиси азота	1			+	
Баллон с вентилем медицинского кислорода	2			+	
Инкубатор транспортный	1			+	
Отсасыватель автомобильный 7Е-А	1			+	
Экстресс-анализатор (глюкометр) пртативный для определения уровня сахара в крови Акку-Чек Актив	1			+	
Набор реанимационный неонатальный НИРН-01- «Медцринт-М» по приказу 549п	1			+	
Тележка-каталка EMS в комплекте с приемным устройством УП-6	1	+			
Носилки бескаркасные «Плащ» мод1	1	+			
Укладка врача скорой медицинской помощи УМСП-01- ПМ/2 по приказу 549п	1			+	
Набор реанимационный НРСП-01- «Медплант-М», по приказу 549п	1			+	
Набор изделий акушерский для скорой мед.помощи НРСП-01- «Медплант-М», по приказу 549п	1			+	
Набор реанимационный педиатрический для оказания скорой медицинской помощи НРСП-01-«Медплант-М», по приказу 549п	1			+	
Комплект противоэпидемический «САДОЛИТ-1»	1			+	
Набор противоожоговый в сумке	1			+	
Контейнер термоизоляционный с автоматическим поддержанием температуры ТК –«Медплант»	1			+	
Портативный компрессор ингалятор «ВайНебГоу» с аккумулятором	1			+	
Облучатель –рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный	1			+	

ОРУБ-СП-«КРОНТ»					
Дозатор шприцевой SK-5001 с расширенными функциями	3			+	
Обогреватель детский неонатальный	1			+	
Носилки YDC-1A12	1			+	
Увлажнитель кислорода с регулятором потока	1			+	
Прибор инфузионный внутрикостный (B.I.G.) Модели Pediatric (Red 18G)	1			+	
Набор для катеризации центральных и яремных вен стерильный КПРВ	1			+	
Комплект для разводки мед.газов КПП «Медпром»	1			+	
Насос инфузионный волюметрический	1			+	
Набор травматологический для оказания скорой медицинской помощи НИТсп-01-«Медпринт-М» по приказу 549н	1			+	
АППАРАТ УЗИ СКАНЕР U50 (с функцией выполнения эхо-кардиографии)	1			+	
Анализатор ABBOT i-STAT 1 серия 300 «Immuno Ready»	4			+	

Расчет износа

Методическое руководство по определению стоимости автотранспортных средств с учетом естественного износа и технического состояния на момент предъявления *(справочник машин и оборудования 2023 года. Лейфер Л.А.)*

Справочник оценщика машин и оборудования-2023. Корректирующие коэффициенты и характеристики рынка машин и оборудования.				
Коллективные экспертные оценки значений физического износа для группы «Транспорт и спецтехника общего применения»				
Таблица 7.1.1				
Транспорт и спецтехника общего применения	Среднее, %	Стандарт- ное отклонение, %	Расширенный интервал, %	
			мин.	макс.
Описание состояния				
Новый, не зарегистрированный в ГИБДД объект в отличном состоянии, после выполнения предпродажной подготовки	5,5%	6,5%	0,0%	14,1%
Практически новый объект на гарантийном периоде эксплуатации, с выполненными объемами технического обслуживания и не требующие ремонта или замены каких-либо частей	11,8%	8,1%	1,4%	22,3%
Объект на послегарантийном периоде эксплуатации, с выполненными объемами технического обслуживания, не требующий текущего ремонта или замены каких- либо частей	22,8%	12,7%	5,8%	39,4%
Бывший в эксплуатации объект с выполненными объемами технического обслуживания, требующий текущего ремонта или замены некоторых деталей, имеющих незначительные повреждения лакокрасочного покрытия	38,9%	8,0%	28,3%	49,5%

Справочник оценщика машин и оборудования-2023. Корректирующие коэффициенты и характеристики рынка машин и оборудования.				
Транспорт и спецтехника общего применения	Среднее, %	Стандарт- ное отклонение, %	Расширенный интервал, %	
			мин.	макс.
Описание состояния				
Бывший в эксплуатации объект, в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации после выполнения работ текущего ремонта (замены) агрегатов, ремонта (наружной окраски) кузова (кабины)	57,2%	6,2%	49,0%	66,5%
Бывший в эксплуатации объект, требующий капитального ремонта или замены номерных агрегатов (двигателя, кузова, рамы), полной окраски	68,8%	9,2%	56,5%	81,0%
Бывший в эксплуатации объект, требующий ремонта в объеме, превышающем экономическую целесообразность его выполнения; отсутствие технической возможности осуществления такового; непригодный к эксплуатации; непригодный к эксплуатации и ремонту	85,8%	3,8%	80,5%	91,1%

Исходя из технического состояния транспортного средства на момент исследования износ составит 50%

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Стоимость ремонтных воздействий

№	Наименование	Цена	Нормо-час	Кол-во	Сумма	Номер
1	Бампер передн. в сборе - с/у	1 800,00	1,10	1,00	1 980,00	1-030-036-065
2	Фара передн. лев. - с/у	1 800,00	0,10	1,00	180,00	1-030-045-060
3	Фара прав. - замена (при снятом)	1 800,00	0,10	1,00	180,00	1-030-045-036
4	Фары - регулировка	1 800,00	0,30	1,00	540,00	1-030-057-082
5	Колесо/колеса - балансировка (дополнительная работа)	1 800,00	0,10	1,00	180,00	1-030-054-075
6	Колесо задн. лев. - балансировка	1 800,00	0,10	1,00	180,00	1-030-054-070
7	Шина задн. лев. - с/у (при снятом колесе)	1 800,00	0,20	1,00	360,00	1-030-054-069
8	Колесо(а) - с/у	1 800,00	0,10	1,00	180,00	1-030-050-071
9	Колесо задн. лев. - с/у	1 800,00	0,10	1,00	180,00	1-030-050-069
10	Колесо задн. прав. - балансировка	1 800,00	0,10	1,00	180,00	1-030-054-072
11	Шина задн. прав. - с/у (при снятом колесе)	1 800,00	0,20	1,00	360,00	1-030-054-071
12	Колесо задн. прав. - с/у	1 800,00	0,10	1,00	180,00	1-030-050-070
13	Колесо передн. лев. - балансировка	1 800,00	0,10	1,00	180,00	1-030-054-066
14	Шина передн. лев. - с/у (при снятом колесе)	1 800,00	0,20	1,00	360,00	1-030-054-065
15	Колесо передн. лев. - с/у	1 800,00	0,10	1,00	180,00	1-030-090-065
16	Колесо передн. прав. - балансировка	1 800,00	0,10	1,00	180,00	1-030-054-068
17	Шина передн. прав. - с/у (при снятом колесе)	1 800,00	0,20	1,00	360,00	1-030-054-067
18	Колесо передн. прав. - с/у	1 800,00	0,10	1,00	180,00	1-030-090-066
19	Крыло передн. лев. - с/у	1 800,00	1,40	1,00	2 520,00	1-030-041-040
20	Крыло передн. лев. - ремонт	1 800,00	0,80	1,00	1 440,00	2-030-001-006
21	Рама боковины передн. лев. - ремонт	1 800,00	5,00	1,00	9 000,00	2-031-118-008
22	Молдинг передн. лев. двери - с/у	1 800,00	0,20	1,00	360,00	1-030-065-087
23	Дверь передн. лев. - с/у	1 800,00	0,40	1,00	720,00	1-030-065-060
24	Дверь передн. лев. - ремонт	1 800,00	2,00	1,00	3 600,00	2-031-147-006
25	Зеркало двери лев. - замена (при снятом)	1 800,00	0,20	1,00	360,00	1-030-065-081
26	Зеркало лев. - с/у	1 800,00	0,20	1,00	360,00	1-030-065-080
27	Крыло передн. прав. - ремонт	1 800,00	2,00	1,00	3 600,00	2-030-002-004
28	Боковина прав. задн. часть - ремонт	1 800,00	5,00	1,00	9 000,00	2-032-148-004
29	Подкрылок передн. прав. колеса - с/у	1 800,00	0,30	1,00	540,00	1-030-042-068
30	Зеркало прав. наружн. - замена (при снятом)	1 800,00	0,20	1,00	360,00	1-030-066-081
31	Зеркало прав. - с/у	1 800,00	0,20	1,00	360,00	1-030-066-080
32	Двигатель с коробкой передач - с/у	1 800,00	5,60	1,00	10 080,00	1-030-082-065
33	Коробка передач - разборка/сборка	1 800,00	4,30	1,00	7 740,00	1-030-086-069
34	Двигатель и коробка передач - отсоединить/присоединить	1 800,00	0,90	1,00	1 620,00	1-030-082-068
35	Двигатель - разборка/сборка-проверка (при снятом)	1 800,00	11,90	1,00	21 420,00	1-030-082-071
36	Батарея аккумуляторная - с/у	1 800,00	0,30	1,00	540,00	1-030-082-060
37	Кондиционер - слить/залить	1 800,00	0,50	1,00	900,00	1-030-057-071
38	Конденсатор кондиционера - с/у	1 800,00	0,20	1,00	360,00	1-030-080-086
39	Радиатор - с/у	1 800,00	1,00	1,00	1 800,00	1-030-085-065
40	Облицовка двигателя - с/у	1 800,00	0,20	1,00	360,00	1-030-082-063

41	Жгут проводов двигателя - замена	1 800,00	1,00	1,00	1 800,00	1-030-081-085
42	Жгут проводов двигателя - с/у	1 800,00	0,60	1,00	1 080,00	1-030-081-084
43	Жгут проводов свечей накаливания - с/у	1 800,00	0,10	1,00	180,00	1-030-081-079
44	Корпус термостата - с/у	1 800,00	0,10	1,00	180,00	1-030-083-057
45	Электровентилятор - с/у	1 800,00	1,00	1,00	1 800,00	1-030-085-080
46	Дополнительная работа при с/у головки цилиндров	1 800,00	5,40	1,00	9 720,00	1-030-082-081
47	Головка блока цилиндров - с/у	1 800,00	7,50	1,00	13 500,00	1-030-082-080
48	Вал(ы) привода передн. - с/у	1 800,00	0,30	1,00	540,00	1-030-048-069
49	Вал привода передн. прав. - с/у	1 800,00	0,70	1,00	1 260,00	1-030-048-066
50	Катализатор передн. - с/у	1 800,00	0,80	1,00	1 440,00	1-030-087-070
51	Шланг впускной турбокомпрессора - с/у	1 800,00	0,50	1,00	900,00	1-030-084-061
52	Турбокомпрессор - с/у	1 800,00	0,60	1,00	1 080,00	1-030-084-043
53	Клапан/клапаны головки блока цилиндров - с/у	1 800,00	0,90	1,00	1 620,00	1-030-083-047
54	Вал коленчатый - с/у (двигатель,ремень зубчатый-сняты) [включая: поддон масляный,насос масляный-с/у]	1 800,00	6,50	1,00	11 700,00	1-030-082-085
55	Поддон масляный - с/у (дополнительно)	1 800,00	0,20	1,00	360,00	1-030-083-040
56	Ролик направляющий ремня вентилятора - с/у	1 800,00	0,10	1,00	180,00	1-030-083-049
57	Ремень клиновой - с/у (дополнительно)	1 800,00	1,00	1,00	1 800,00	1-030-082-076
58	Боковина лев. задн. часть - ремонт	1 800,00	8,00	1,00	14 400,00	2-032-147-006
59	Уплотнитель прав. двери - с/у	1 800,00	0,30	1,00	540,00	1-030-077-068
60	Уплотнитель двери лев. - с/у	1 800,00	0,30	1,00	540,00	1-030-077-067
61	Уплотнитель передн. лев. двери - с/у	1 800,00	0,30	1,00	540,00	1-030-077-065
62	Уплотнитель передн. прав. двери - с/у	1 800,00	0,30	1,00	540,00	1-030-077-066
63	Подготовительная работа на стапеле	1 800,00	1,00	1,00	1 800,00	1-030-060-061
64	Система ABS - проверка	1 800,00	0,30	1,00	540,00	1-030-057-060
65	Механизм рулевой - слить/залить	1 800,00	0,40	1,00	720,00	1-030-057-072
66	Балка передней оси - с/у	1 800,00	2,20	1,00	3 960,00	1-030-090-036
67	Механизм рулевой - с/у	1 800,00	0,20	1,00	360,00	1-030-088-066
68	Уголок задн. бампера лев. - с/у	1 800,00	0,20	1,00	360,00	1-030-075-051
69	Бампер задн. - с/у	1 800,00	0,90	1,00	1 620,00	1-030-075-049
70	Уголок задн. бампера прав. - с/у	1 800,00	0,20	1,00	360,00	1-030-075-052
71	Датчики парковки задн. - с/у	1 800,00	0,20	1,00	360,00	1-030-075-054
72	Бампер задний - замена	1 800,00	0,30	1,00	540,00	1-030-075-050
73	Дверь распашная задн. лев. - ремонт	1 800,00	3,00	1,00	5 400,00	2-032-114-000
74	Дверь распашная задн. прав. - ремонт	1 800,00	3,00	1,00	5 400,00	2-032-114-008
75	Датчик дождя - с/у	1 800,00	0,10	1,00	180,00	1-030-063-067
76	Стекло лобовое - замена	1 800,00	1,50	1,00	2 700,00	1-030-063-065
77	Усилитель передн. бампера прав. - с/у	1 800,00	0,10	1,00	180,00	1-030-042-036
78	Усилитель передн. бампера лев. - с/у	1 800,00	0,10	1,00	180,00	1-030-042-043
79	Бампер передн. верхн. - замена	1 800,00	0,50	1,00	900,00	1-030-036-069

№	Наименование	Цена	Нормо-час	Кол-во	Сумма	Номер
---	--------------	------	-----------	--------	-------	-------

1	Подготовительная работа к окраске	1 800,00	1,70	1,00	3 060,00	6-031-999-012
2	Крыло передн. лев. - окраска после ремонта	1 800,00	2,10	1,00	3 780,00	5-030-001-006
3	Рама боковины передн. лев. - окраска после ремонта	1 800,00	2,90	1,00	5 220,00	3-031-118-008
4	Молдинг передн. лев. двери - окраска новой части	1 800,00	0,50	1,00	900,00	5-031-083-006
5	Дверь передн. лев. - окраска после ремонта	1 800,00	3,60	1,00	6 480,00	5-031-147-006
6	Крыло передн. прав. - окраска после ремонта	1 800,00	1,40	1,00	2 520,00	3-030-002-004
7	Боковина прав. задн. часть - окраска после ремонта	1 800,00	2,50	1,00	4 500,00	3-032-148-004
8	Боковина лев. задн. часть - окраска после ремонта	1 800,00	2,50	1,00	4 500,00	3-032-147-006
9	Бампер задн. лев. и прав. части - окраска новой части	1 800,00	0,10	1,00	180,00	5-032-132-000
10	Бампер задн. прав. часть - окраска новой части	1 800,00	0,50	1,00	900,00	5-032-132-000
11	Дверь распашная задн. лев. - окраска после ремонта	1 800,00	2,00	1,00	3 600,00	3-032-114-000
12	Дверь распашная задн. прав. - окраска после ремонта	1 800,00	2,00	1,00	3 600,00	3-032-114-008
13	Бампер передн. верхн. - окраска новой части	1 800,00	1,00	1,00	1 800,00	5-030-055-006

Итого:

41 040,00 РУБ

Стоимость ремонтных работ:

215 460,00 РУБ

Стоимость запасных частей

№	Наименование	Цена	Кол-во	Износ %	Сумма	Каталожный номер
1	Шина задн. лев.	8 900,00	1,00	50,00	4 450,00	215/65R16..T
2	Шина задн. прав.	8 900,00	1,00	50,00	4 450,00	215/65R16..T
3	Шина передн. лев.	8 900,00	1,00	50,00	4 450,00	215/65R16..T
4	Шина передн. прав.	8 900,00	1,00	50,00	4 450,00	215/65R16..T
5	Молдинг передн. лев. двери	15 124,64	1,00	50,00	7 562,32	1614984980
6	Зеркало лев. наружн.	16 653,73	1,00	50,00	8 326,87	98087010XT
7	Подкрылок передн. прав. колеса	34 296,25	1,00	50,00	17 148,13	9808363380
8	Батарея аккумуляторная	10 079,97	1,00	50,00	5 039,99	5600TJ
9	Фильтр воздушный	17 350,98	1,00	50,00	8 675,49	9676423480
10	Конденсатор кондиционера	14 689,02	1,00	50,00	7 344,51	9816746580
11	Радиатор	19 677,48	1,00	50,00	9 838,74	9675747980
12	Жгут проводов моторного отсека	71 327,02	1,00	50,00	35 663,51	9806852980
13	Жгут проводов свечи накаливания	5 021,19	1,00	50,00	2 510,60	9805075680
14	Корпус термостата	22 185,77	1,00	50,00	11 092,89	9804160380
15	Элемент фильтрующий воздушного фильтра	1 199,10	1,00	50,00	599,55	9800097580
16	Электровентилятор	17 238,29	1,00	50,00	8 619,15	9806313880
17	Прокладка головки блока цилиндров	7 233,27	1,00	50,00	3 616,64	9807092280
18	Прокладка выпускного коллектора	4 620,77	1,00	50,00	2 310,39	9800943180
19	К-кт уплотнительных колец впускного клапана	326,72	1,00	50,00	163,36	095663
20	К-кт уплотнительных колец выпускного клапана	326,72	1,00	50,00	163,36	095663
21	К-кт упорных подшипников коленчатого вала	2 547,62	1,00	50,00	1 273,81	0118G7
22	К-кт шатунных подшипников	14 913,86	1,00	50,00	7 456,93	1616896580
23	Свечи накаливания (к-кт)	2 039,88	1,00	50,00	1 019,94	5960E6
24	Ролик натяжной клинового ремня	14 323,47	1,00	50,00	7 161,74	1616876780
25	Ролик направляющий зубчатого ремня	3 144,14	1,00	50,00	1 572,07	083074
26	Ремень клиновой	4 921,71	1,00	50,00	2 460,86	0816K8
27	Ремень генератора	1 182,71	1,00	50,00	591,36	9811109580
28	Фильтр масляный	474,26	1,00	50,00	237,13	1109AL
29	Фильтр топливный	2 093,75	1,00	50,00	1 046,88	9676133480
30	Фильтр сетчатый масляного насоса	10 034,04	1,00	50,00	5 017,02	9805075380
31	Бампер задн. лев. часть	15 557,91	1,00	50,00	7 778,96	98089468XT
32	Бампер задн. прав. часть	30 683,95	1,00	50,00	15 341,98	1616739480
33	Усилитель бампера передн. прав.	5 494,33	1,00	50,00	2 747,17	98118418XT
34	Усилитель передн. бампера лев.	5 362,24	1,00	50,00	2 681,12	98118415XT

Итого:

405 724,79 РУБ

Стоимость материалов

№	Наименование	Цена	Коэф.	Кол-во	Сумма
1	К-кт ремонтный лобового стекла	1 400,00	1,00	1,00	1 400,00
2	Отвердитель Standox 2K Platinum Hardener (л)	6 300,00	1,00	0,62	3 906,00
3	Лак Standocryl 2K-Platinum-Klarlack (л)	5 250,00	1,00	1,22	6 405,00
4	Растворитель для очистки Standox T2 (л)	4 200,00	1,00	0,60	2 520,00
5	Грунт 2K-Primer Rotbraun (л)	6 300,00	1,00	0,88	5 544,00
6	Отвердитель Standox 2K-Hardener MS (л)	6 300,00	1,00	0,21	1 323,00
7	Наждачная бумага (шт)	98,00	1,00	21,00	2 058,00
8	Наждачная бумага (шт)	98,00	1,00	21,00	2 058,00
9	Водостойкая наждачная бумага (шт)	63,00	1,00	21,00	1 323,00
10	Готовая основа Standox Basislack (л)	11 200,00	1,00	2,80	31 360,00
11	Растворитель Standox MSB-Verdunnung (л)	4 200,00	1,00	1,38	5 796,00
12	Липкая протирачная салфетка (шт)	112,00	1,00	42,00	4 704,00
13	Грунт Standoflex Plastic-Primer (л)	11 200,00	1,00	0,13	1 456,00
14	Растворитель Standoflex Verdunnung 11100 (л)	4 200,00	1,00	0,20	840,00

Итого:

70 693,00РУБ

В С Е Г О стоимость устранения дефектов АМТС (с учетом износа) : 489 015,00 руб.
 стоимость устранения дефектов (без учета износа) : 691 877, 00 руб.

Выводы:

ВЫВОД: в ходе экспертного осмотра был выявлен ряд повреждений и недостатков, которые не соответствуют «Основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения» в результате чего дальнейшая эксплуатация транспортного средства Автомобиль Citroen Jumper Fourgon, 2014 года выпуска, государственный регистрационный знак Р725АН58, VIN Z8X22435CE0000069, невозможна.

- Салон автомобиля частично разукomплектован.
 - стоимость устранения дефектов АМТС (с учетом износа) : 489 015,00 руб.
 - стоимость устранения дефектов (без учета износа) : 691 877,00 руб..

Эксперт-техник

Балакин И.В.

Эксперт-техник

Журавлев Д.С.

Приложения: № 1 фототаблица;

ФОТОТАБЛИЦА

Наименование (ф. и. о.) собственника _____ Адрес _____ Дата продажи (передачи) _____ Документ на право собственности _____ Подпись прежнего собственника _____ Подпись настоящего собственника _____ Свидетельство о регистрации ТС _____ серия _____ № _____ Государственный регистрационный знак _____ Дата регистрации _____ Введено ГИБДД _____ м. п. _____ Подпись _____ Отметка о снятии с учета _____ Дата снятия с учета _____ м. п. _____ Подпись _____ 52 OB 604134 Наименование (ф. и. о.) собственника _____ Адрес _____ Дата продажи (передачи) _____ Документ на право собственности _____ Подпись прежнего собственника _____ Подпись настоящего собственника _____ Свидетельство о регистрации ТС _____ серия _____ № _____ Государственный регистрационный знак _____ Дата регистрации _____ Введено ГИБДД _____ м. п. _____ Подпись _____ Отметка о снятии с учета _____ Дата снятия с учета _____ м. п. _____ Подпись _____	ПАСПОРТ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 52 OB 604134 1. Идентификационный номер (VIN): ZAX224358E000089 2. Марка, модель Т/С: 22435B АВТОМОБИЛЬ СКОРОЙ 3. Наименование (тип ТС): МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 4. Категория ТС (М, П, С, D, ипр.): B 5. Год изготовления Т/С: 2014 6. Модель, № двигателя: PSAHD310TRJ5 0742969 7. Шасси (рама): НЕТСУЩЕСТВУЕТ 8. Кузов (кабина, прицеп): № УFTU3ZMFC12627413 9. Цвет кузова (каркаса, прицепа): ГОСТ P50574*02 10. Мощность двигателя, л. с. (кВт): 131 (96) 11. Рабочий объем двигателя, куб. см: 2198 12. Тип двигателя: ДИЗЕЛЬНЫЙ 13. Экологический класс: ЧЕТВЕРТЫЙ 14. Разрешенная максимальная масса, кг: 3500 15. Масса без нагрузки, кг: 2315 16. Исполнитель Т/С (страна): ООО "Промтех" РОССИЯ 17. Оборудование типа Т/С №: E-JU.MT20.B.00348 ОС "МАГИ ФОНД" от 08.04.2013 18. Страна резиден Т/С: ОТСУТСТВУЕТ 19. Серия, № ТД, ППО: ОТСУТСТВУЕТ 20. Таможенные ограничения: НЕ УСТАНОВЛЕНЫ 21. Наименование (ф. и. о.) собственника Т/С: ООО "Авто Сити" 22. Адрес: 424000, МО, Красногорский р-н, в/пос. д. Михалково, с/пос. д. Батинское, в/д. Батинское, 25 км ТСК 23. Место регистрации (муниципальное образование, название участка): ООО "Промтех" Красногорский район, Истринский обл. Истринский район г. Истринское, д. Батинское, дом № 1/Д Дата выдачи паспорта: 13.08.2014 Подпись _____
--	--

Особые отметки		Особые отметки	
Собственник АО "БЕНЕКАР" ОГРАНИЧЕННЫЙ СРОК ДО 07.02.2015 РАЗР. СВЕТ. СИНИЙ, ЗВУК СПЕЦИАЛ Свидетельство о регистрации ТС Государственный регистрационный знак Дата регистрации Выданно ГИБДД М. п. Подпись		Свидетельство о регистрации ТС серия № Государственный регистрационный знак Дата регистрации Выданно ГИБДД М. п. Подпись	
Особые отметки Наименование (ф. и. о.) собственника Адрес Дата продажи (передачи) Документ на право собственности Подпись прежнего собственника М. п. Подпись настоящего собственника М. п. Свидетельство о регистрации ТС серия № Государственный регистрационный знак Дата регистрации Выданно ГИБДД М. п. Подпись Отметка о снятии с учета Дата снятия с учета М. п. Подпись		Особые отметки Наименование (ф. и. о.) собственника Адрес Дата продажи (передачи) Документ на право собственности Подпись прежнего собственника М. п. Подпись настоящего собственника М. п. Свидетельство о регистрации ТС серия № Государственный регистрационный знак Дата регистрации Выданно ГИБДД М. п. Подпись Отметка о снятии с учета Дата снятия с учета М. п. Подпись	





