

Гос.Рег знак	Марка ТС	VIN/Регистрационный номер	Дополнительная информация
C262YE86	АЦН-10-4320 6619Н1	X896619Н1А0DM7215	По информации от бывшего директора ООО «ТК» автомобиль долго стоял на одном месте (нет АКБ, требуется ТО, завести не удалось)
У728ТЕ86	НЕФА3-42111-10-11	X1F42111R90011661	По информации от бывшего директора ООО «ТК» автомобиль долго стоял на одном месте (кузов вахтовый и крепление к шасси сгнили, требуется ТО, нет АКБ)
K008TP86	УРАЛ 6619Н1 АЦН-10-4320	X896619Н190DM7206	По информации от бывшего директора ООО «ТК» автомобиль долго стоял на одном месте (не работает ТНВД, стартер, генератор, радиатор, форсунки отсутствуют, нет АКБ)
K790TP86	УРАЛ 6619Н3 АЦН-10-4320	X896619Н390DM7001	По информации от бывшего директора ООО «ТК» автомобиль долго стоял на одном месте, нет АКБ.
T469TX86	УРАЛ 32551-0010-59	X1P325510A1358033	По информации от бывшего директора ООО «ТК» на ходу, нет АКБ (долго стоял)
7693ТВ86	ТГ-126/Т-170	№ рамы 070163	По информации от бывшего директора ООО «ТК» укомплектован, нужно ТО.
4252НВ86	КАТО HD1023III	KWJ94701A80008501,	По информации от бывшего директора ООО «ТК» требуется замена гидроцилиндров, всех РТИ, гидротрансформатора, блок ДВС пробит шатуном, двигатель находится отдельно в здании СТО требует замены.
O308ТО86	УРАЛ 480726	X9Z48072670000009	По информации от бывшего директора ООО «ТК» укомплектован, стоит несколько месяцев, нет АКБ. (двигатель заменен на ЯМЗ-236)
У819ТХ86	АЦН-10-4320 6619Н1	X896619Н1В0DM7224	По информации от бывшего директора ООО «ТК» автомобиль долго стоял на одном месте, рабочий, нужно ТО, нет АКБ)
Н508УУ86	УРАЛ32551-0010-41	X1P325510В1369573	По информации от бывшего директора ООО «ТК» VIN код на раме не совпадает – рама заменена, необходимы работы по электрике, нет АКБ)
E661ТА86	ТАТРА Т815-290N9Т	TNT290N9Т8K043464	По информации от бывшего директора ООО «ТК» автомобиль долго стоял на одном месте, в рабочем состоянии, требуется ТО, нет АКБ
C642ХХ86	ПА332053-60	X1M3205СР80003732	Полностью в нерабочем, разбитом состоянии, требует ремонт.
У455ТХ86	КАМАЗ36522	XTC652200A1195943	По информации от бывшего директора ООО «ТК» автомобиль долго стоял на одном месте, необходим ремонт двигателя, раздаточной коробки передач, нет АКБ
M607ТТ86	УРАЛ 32551-0010-59	X1P325510A1359365	По информации от бывшего директора ООО «ТК» автомобиль долго стоял на одном месте, необходимо провести ТО, замена замков, нет АКБ)
У706СН86	ШЕВРОЛЕ НИВА 212300	X9L21230080216898	По информации от бывшего директора ООО «ТК» автомобиль неисправен, двигатель отсутствует, утрачен, пороги полностью проржавели, битые детали кузова.
P538TP86	УРАЛ6619Н1 АЦН-10-4320	X896619Н180DM7168	По информации от бывшего директора ООО «ТК» автомобиль долго стоял на одном месте, требует доработки, необходимо ТО, нет АКБ.
M815ХВ86	КАМАЗ 44108-10	XTC44108RC2410608	По информации от бывшего директора ООО «ТК» автомобиль на собственном ходу, требуется АКБ.
AP124086	НЕФА3 9334-10	X1F9334P0C0015079	По информации от бывшего директора ООО «ТК» прицеп рабочий, на полном ходу.
C390ХХ86	УАЗ 390945	XTT390945C0465032	По информации от бывшего директора ООО «ТК» автомобиль не исправен, двигатель заклинило, стоит на месте.
AP084486	НЕФА3 9334-10	X1F9334P0F0013044	По информации от бывшего директора ООО «ТК» нет коников, бортов.
AP071386	Роспуск 906800	X8990680090DZ5003	По информации от бывшего директора ООО «ТК» в технически исправном сост.