


ШЕНИЕ  
 ПТС: 63773  
 КО <ЭЛЕКСНЕТ>  
 7707033412  
 530, 2. Москва, Очаковское шоссе д.  
 2 стр. 1  
 ба поддержки: 8(495)241-30-81  
 с ПТС: Балашиха, Энтузиастов ш., д  
 125

1.2026  
 17:43:13  
 о/авторизовано: 19 425.00 руб.  
 ссия: 0.00 руб.  
 а перевода: 19 425.00 руб.  
 р сесси: 20012617424178101251  
 ачение: ГК АвтоСпецЦентр  
 р карты: 220070\*\*\*\*\*0964  
 957468  
 р счета: 01/01395130  
 чатель: АО "Автодом"  
 получателя: 7714709349  
 ИБО. СОХРАНЯЙТЕ ИЗВЕЩЕНИЕ  
 АЧИСЛЕНИЯ СРЕАСТВ

ание "АВТОДОМ Балашиха" АО "АВТОДОМ"  
 дипальный округ Хорошевский, ул Зорге, д.



82 (495)755-8282

КПП 771401001	Сч. №	40702810400760007662
ДОМ"	БИК	044525659
Й БАНК" Москва	Сч. №	30101810745250000659
Дата / время приёма а/м 20.01.2026 / 09:19		
Дата / время начала работ 20.01.2026 / 09:19		
Дата / время окончания работ		
Москва, ул Школьная, д. 7, корп. 5, кв. 123 +7(920)932-		
Дата / время выдачи а/м 20.01.2026 / 17:37		

ёт № 01/01395130 от 20.01.2026 г.

Акт приёма-передачи выполненных работ

Гос.рег. знак	Марка, модель	Цвет	VIN номер	Пробег, км	Вид ремонта	Тип оплаты
C440HC799	Audi A4	Синий	WAUZZZF48KA005985	210304	Клиентский	наличный

№	Код работ	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Н/Ч, руб	Скидка %	Стоимость, руб
1	789	Воздушный фильтр - заменить	н/ч	0,20	10 500,00 Р	50	1 050,00 Р
2	783879	Топливный фильтр - заменить	н/ч	0,20	10 500,00 Р	50	1 050,00 Р
3	768678	Салонный фильтр - заменить	н/ч	0,10	10 500,00 Р	50	525,00 Р
4	678	Топливный фильтр снять/установить	н/ч	0,30	10 500,00 Р	50	1 575,00 Р
5	57656	Пыльник левый наружный ШРУС - заменить	н/ч	1,10	10 500,00 Р	50	5 775,00 Р
6	34534	Комплексная диагностика	н/ч	1,80	10 500,00 Р	50	9 450,00 Р
Итого за дополнительные работы по просьбе/желанию клиента:							19 425,00 Р

Итого по запчастям, материалам и дополнительные работы по просьбе/желанию клиента:				в т.ч. НДС (22%)		Общая сумма:	
Стоимость работ	Скидка на работы	Стоимость з/ч и мет-ов	Скидка на з/ч и материалы	3 502,86 Р		19 425,00 Р	
19 425,00 Р	19 425,00 Р	0,00 Р	0,00 Р				

Общая сумма прописью  
 19 425,00 Р Девятнадцать тысяч четыреста двадцать пять рублей 00 копеек , в т.ч. НДС: 22% 3 502,86 Р Три тысячи пятьсот два рубля 86 копеек

Прочие рекомендации

В регистраторе событий ошибки:  
 B116D13: Датчик касания наружной ручки задней левой двери обрыв цепи  
 B147A18: Ключ с ДУ 2 слишком низкое напряжени  
 U110100: Защита компонентов активна  
 B147101: Датчик 1 открывания крышки багажного отсека Неисправность в электроцепи  
 B133713: Датчик открывания крышки багажного отсека обрыв цепи  
 U112300: Шина данных, приём неверного значения  
 Деформирована защитная сетка в переднем бампере - заменить  
 Сломана передняя левая и правая защита днища - заменить  
 Сломана задняя правая защита днища - заменить  
 Заменить правый теплоэкран моторного щита  
 Заменить ПТК (износ 85%) заменить ПТД 100% износ  
 Порван задний правый подкрылок - заменить  
 Заменить внутренний сайлентблок нижнего переднего правого рычага (отслоение)  
 Заменить 2 передних сайлентблока подрамника  
 Отсутствует юбка переднего правого спойлера колеса - установить  
 Рекомендовано произвести профилактику датчика положения кузова ( закис)  
 Обнаружена течь насоса ОЖ - заменить  
 Обнаружена течь нижнего патрубка расширительного бачка  
 ОЖ меньше минимума  
 Отсутствуют семь колпачков колесных болтов (серого цвета)  
 Новерсное оборудование - норма  
 Течи масла не обнаружено  
 ЛКП: при осмотре выявлено отклонение по ЛКП передней левой и передней правой двери примерно 230 микрон. Остальные элементы кузова в допуске от 110 до 130.

№	Код з/ч	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость ад	Скидка %	Стоимость, руб
1		Теплозащитный экран	шт.	1,00	16 714,42 Р	0	16 714,42 Р
2		Прижимная планка	шт.	3,00	64,51 Р	0	322,55 Р
3		Упл-тель для водоота	шт.	1,00	2 421,05 Р	0	2 421,05 Р
4		Облицовка днища левая передняя	шт.	1,00	4 252,78 Р	0	4 252,78 Р
5		Облицовка днища пер прав	шт.	1,00	4 252,78 Р	0	4 252,78 Р
6		Облицовка днища	шт.	1,00	12 764,59 Р	0	12 764,59 Р

Запуск...  
 КО...  
 НОСТИЧЕ...  
 номера ПО, связ...

ПОСТАВЩИК: Обособленное подразделение "АВТОДОМ Балашиха" АО "АВТОДОМ"

Адрес: 125252 Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошевский, ул Зорге, д. 17

Телефоны: +7(495)445-3067 (495)755-8282 (495)755-8282



№	Код з/ч	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость ед.	Скидка %	Стоимость, руб
7		Диск тормозной передний (АНАЛОГ) Zimmermann	шт.	2,00	19 671,90 Р	0	39 343,80 Р
8		Тормозной диск (вентилир.)	шт.	2,00	39 106,23 Р	0	78 212,46 Р
9		Колодки тормозные перед	шт.	1,00	50 551,91 Р	0	50 551,91 Р
10		Болт М14*1,5*48	шт.	4,00	1 128,65 Р	0	4 514,60 Р
11		Датчик износа колодок передний	шт.	1,00	13 009,13 Р	0	13 009,13 Р
12		1 к-т проставок	шт.	2,00	5 473,06 Р	0	10 946,12 Р
13		Колодки тормозные передние ZIMMERMANN	шт.	1,00	17 135,00 Р	0	17 135,00 Р
14		Датчик износа колодок передний	шт.	1,00	2 070,00 Р	0	2 070,00 Р
15		Локер колесной арки	шт.	1,00	6 109,46 Р	0	6 109,46 Р
16		Сайлент-блок	шт.	1,00	943,75 Р	0	943,75 Р
17		Болт М12*1,5*92	шт.	1,00	393,46 Р	0	786,92 Р
18		Гайка м12х1,5	шт.	2,00	1 521,37 Р	0	1 521,37 Р
19		Болт с шестигранной головкой М12х1.5х85	шт.	1,00	619,62 Р	0	619,62 Р
20		Болт М10*65 №10	шт.	2,00	20 374,40 Р	0	40 748,80 Р
21		ДЕТАЛЬ	шт.	2,00	2 531,68 Р	0	5 063,36 Р
22		Болт м12*1,5*145*90	шт.	2,00	421,01 Р	0	842,02 Р
23		Болт	шт.	2,00	1 165,16 Р	0	2 330,32 Р
24		Болт с шестигр. гол. (комби)	шт.	2,00	178,50 Р	0	357,00 Р
25		Гайка самостопорящаяся М12Х1,5	шт.	2,00	3 734,32 Р	0	7 468,64 Р
26		Опора пружины задн нижн	шт.	2,00	4 519,39 Р	0	9 038,78 Р
27		Опора пружины	шт.	4,00	150,21 Р	0	600,84 Р
28		Заклепразж	шт.	1,00	2 423,16 Р	0	2 423,16 Р
29		Спойлер накладка	шт.	2,00	23,58 Р	0	47,16 Р
30		Саморез 5*16 (№25)	шт.	2,00	39 528,58 Р	0	39 528,58 Р
31		Насос ОЖ с уплотнит. кольцом	шт.	1,00	510,67 Р	0	1 532,01 Р
32		Винт	шт.	3,00	60 474,05 Р	0	60 474,05 Р
33		Ремкомплект для зубчатого ремня с натяжным роликом	шт.	1,00	544,28 Р	0	2 177,12 Р
34		Болт М8*50	шт.	4,00	926,74 Р	0	926,74 Р
35		Гайка м18	шт.	1,00	536,99 Р	0	536,99 Р
36		Болт м12*1,5*40 №12	шт.	1,00	242,52 Р	0	242,52 Р
37		Болт	шт.	1,00	1 460,33 Р	0	1 460,33 Р
38		Манжетное уплотнение	шт.	1,00	100,00 Р	0	5 000,00 Р
39		Антифриз концентрат 0,1л	шт.	50,00	66,62 Р	0	3 331,00 Р
40		Вода дистиллированная	л.	5,00	430,10 Р	0	3 010,70 Р
41		Колпачок на колесный болт (темно-серый)	шт.	7,00	430,10 Р	0	3 010,70 Р
Итого по запасным частям и материалам:							473 159,40 Р
Итого по рекомендованным запчастям, материалам и работам:							473 159,40 Р

Фамилия ИО / Подпись Заказчика: V Подпись: \_\_\_\_\_ Должность / Фамилия ИО: Мастер-консультант Плужников А. С. на основании доверенности № ДЦ-АВД-2023-594 от 10.04.2024

Оцените удовлетворенность данным визитом:  10-9 баллов  8-7 баллов  6-0 баллов

Информируем, что на указанный Вами e-mail придёт ссылка на опрос по качеству работ. Если у Вас остались пожелания, вопросы или замечания по обслуживанию, просим связаться с нами по телефону Горячей линии 8 (495) 921-17-17 или направить информацию на электронную почту Service.director@audi-vostok.ru

### Преимущества сервиса в Ауди Центре Восток

- Удаленное урегулирование убытков
- WhatsApp
- Подменный автомобиль
- Персонал сертифицирован Audi Russia
- Помощь на дороге 24/7
- Хорошее место, выбор пользователей Яндекс (Рейтинг 5.0)
- Уникальная архитектурная концепция «Терминале»
- Персонализированные подарки

Проверка подлинности запчастей:



Мобильное приложение "Audi Service":

Google Play

