



Онлайн-отчёт может дополняться. Актуальный отчёт смотрите по [ссылке](#).

- ✓ **Данные из ПТС**
Найдены характеристики
- ✓ **Юридическая чистота**
Ограничений и залогов не найдено
- ✓ **Владельцы по ПТС**
1 владелец
- ✓ **Работа в такси**
Нет записей
- ✓ **Работа в каршеринге**
Нет записей
- ✓ **Аукцион битых автомобилей**
Нет записей
- ! **Участие в ДТП**
2 ДТП
- ✓ **Отзывные кампании**
1 запись
- ✓ **История эксплуатации**
3 записи
- ✓ **Цена в зависимости от возраста**
Дешевеет на 11% в год
- ✓ **Транспортный налог**
5 250 ₽ в год
- ✓ **Отзывы и рейтинг**
4,8 баллов из 5

Данные из ПТС

Обновлено сегодня

Марка и модель	Skoda Superb
VIN	TMBAB6NP1H7544016
Год выпуска	2017 г.
Объём двигателя	1,4 л
Мощность двигателя	150 л.с.
Цвет	Белый

- ✓ Данные из ПТС совпадают с указанными в объявлении

Юридические ограничения

Обновлено сегодня

- ✔ Ограничения на регистрационные действия не обнаружены
По данным ГИБДД

Нахождение в розыске

Обновлено сегодня

- ✔ Сведения о нахождении в розыске не обнаружены
По данным ГИБДД

Нахождение в залоге

Обновлено сегодня

- ✔ Сведения о нахождении в залоге не обнаружены
По данным Реестра уведомлений о залоге движимого имущества

1 владелец по ПТС

Обновлено сегодня

-  Юридическое лицо 14 июня 2017 — настоящее время

Работа в такси

Обновлено сегодня

- ✔ Автомобиль не регистрировался для работы в такси
Проверили VIN по федеральному и региональным транспортным департаментам.


Работа в каршеринге

Обновлено сегодня

- ✔ Автомобиль не регистрировался для работы в каршеринге
Почему о прошлом в каршеринге важно знать? Всё дело в износе — скорее всего, он будет гораздо больше, чем у автомобиля из частных рук.

Участие в аукционах битых автомобилей

Обновлено сегодня

 Автомобиль не продавался на аукционах битых автомобилей

Проверили в базе крупнейшего онлайн-аукциона битых автомобилей с тотальным ущербом.

Обнаружено 2 ДТП с 2015 года

Обновлено сегодня



Столкновение

28 сентября 2019, Москва

1 Переднее правое крыло


Царапина/Скол

легкие повреждения
переднего правого крыла
или колеса

2 Передний бампер

Царапина/Скол

легкие повреждения правой
части переднего бампера



Наезд на пешехода

8 августа 2020, Москва

1 Переднее правое крыло


Царапина/Скол


легкие повреждения
переднего правого крыла
или колеса

2 Передняя правая дверь

Царапина/Скол

легкие повреждения
передней правой двери





Отзывные кампании

Обновлено сегодня



Дефект в работе фар ближнего света

6 февраля 2018

Причиной отзыва является возможный дефект в работе фар ближнего света. Фары после старта остаются в положении базовой установки

[Подробнее](#)

Иногда производители отзывают свои автомобили из-за некачественных деталей или сборки. Замена всегда происходит бесплатно и независимо от гарантии. В Росстандарт собрана полная база данных всех отзывных кампаний с 2014 года.

История эксплуатации



Владелец 1

Юридическое лицо, 14 июня 2017 — настоящее время (3 года)
Москва

6 февраля 2018

Отзывная кампания: Дефект в работе фар ближнего света

Причиной отзыва является возможный дефект в работе фар ближнего света. Фары после старта остаются в положении базовой установки

[Подробнее](#)

28 сентября 2019, Москва

Столкновение

1 Переднее правое крыло


Царапина/Скол

легкие повреждения
переднего правого крыла
или колеса

2 Передний бампер

Царапина/Скол

легкие повреждения правой
части переднего бампера



Наезд на пешехода

1 Переднее правое крыло


Царапина/Скол

легкие повреждения
переднего правого крыла
или колеса

2 Передняя правая дверь

Царапина/Скол


легкие повреждения
передней правой двери



Потеря стоимости

Обновлено сегодня


-11% в год



Транспортный налог

5 250 ₽ в год

По данным на 2020 год в Москве.



Отзывы и рейтинг модели

4,8

Общая оценка

по 25 отзывам

Плюсы / 11

Багажник

Динамика

Комфорт

Дизайн

Вместительность салона

Управляемость

Подвеска

Расход топлива

Обзорность

Качество сборки

Мультимедиа

Спорное / 2

Коробка передач

Шумоизоляция